



ДОДАТОК А


Варіанти геометричних схем та вузлів




Тип 1




Тип 2



Тип 3



Тип 4



Тип 5

Рисунок А. 1 – Типи обрисів зварних ферм