


Задача 7. Студенту надається фото дефектів виконаних робіт по монтажу вентиляції, опалення з тепловізійною зйомкою. Необхідно виявити та описати дефекти.

Об'єкт #1





Результати тепловізійних вимірювань





ID	Середня (°C)	Мінімальна (°C)	Максимальна (°C)	Інтервал (K)
R1	34,92	21,35	72,13	50,79

Висновок:



Висновок:



Висновок: