


Задача 7. Студенту надається фото дефектів виконаних робіт по монтажу вентиляції, опалення з тепловізійною зйомкою. Необхідно виявити та описати дефекти.

Об'єкт #3




Результати тепловізійних вимірювань




ID	Середня (°C)	Мінімальна (°C)	Максимальна (°C)	Інтервал (K)
L1	45,02	44,36	45,45	1,09
L2	30,33	29,47	31,29	1,82
R3	22,94	21,68	24,88	3,01

Висновок: .



ID	Середня (°C)	Мінімальна (°C)	Максимальна (°C)	Інтервал (K)
L1	54,15	53,06	54,67	1,62
L2	40,92	38,67	44,04	5,37

Висновок:



ID	Середня (°C)	Мінімальна (°C)	Максимальна (°C)	Інтервал (K)
L1	60,94	59,59	62,01	2,42
L2	46,13	43,22	47,15	3,93

Висновок: